

## Montageanleitung Berner Flüssigdübel LIQUIDfix

2-Komponenten-Injektionssystem auf Polyurethanbasis zur Verankerung leichter Bauteile wie Gardinenschienen, Briefkästen, Leuchten, Handtuchhalter o.ä. in allen mineralischen Untergründen.

Geeignet zur Reparatur und zum Ausfüllen von ausgebrochenen oder falsch gebohrten Bohrlöchern sowie in sämtlichen Holzarten.


Durch seine leichte Expansion passt sich der Berner Liquidfix dem Untergrund perfekt an und kann in Lochsteinen in Verbindung mit der Siebhülse eingesetzt werden.

Berner Liquidfix ist schleifbar, bedingt überstreichbar und kann auch zur Holzreparatur eingesetzt werden.

### Montageanleitung:



1. Verschlusskappe abdrehen




2. Mischrohr aufschrauben




3. Vorlauf (ca. 3 cm) verwerfen




4a. Gereinigtes Bohrloch vom Grund auffüllen



5a. Nach Aushärtung Schraube eindrehen



4b. In Lochsteinen: Siebhülse einbringen und komplett füllen



5b. In Lochsteinen: Nach Aushärtung Schraube eindrehen

### Hinweise:

Aushärtezeit ca. 3 – 5 Minuten. Kartuscentemperatur min. +10 °C, optimal +20 °C.

Lagerung: kühl, trocken und dunkel, Lagertemperatur +10 °C bis +30 °C.

In Natursteinen können Verfärbungen auftreten, daher vorab auf Eignung prüfen.

### Montagedaten:

Bohr-Ø - mm	Bohrlochtiefe - mm	Verankerungstiefe - mm	Max. Schrauben-Ø - mm
6	50	40 – 45	4
8	50	40 – 45	6
10	50	40 – 45	6